



תאריך: 16/10/2026

לכבוד: משרד החינוך

הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך

דוח סיכום מבדק

שם הישוב: נוף השקמים	הבעלות: עיריית נוף השקמים
שם המוסד: בית ספר יסודי גבעולים	סמל המוסד: 418372
מספר תלמידים: 486	כתובת המוסד: רחוב האלה 12, נוף השקמים
שנת ההקמה: 1987	טלפון המוסד: 08-9465120
פרטי המנהל/ת או הגנת: מיכל אהרונ - מנהלת בית הספר	
פרטי המפקח/ת הכללי: רונית שגיא - מפקחת כוללת, מחוז מרכז	
משתתפים מטעם המוסד החינוכי: מיכל אהרונ - מנהלת, יוסי דהן - אב הבית	
משתתפים מטעם הרשות/הבעלות: עמית לוי - מנהל הבטיחות ברשות	
תאריך המבדק: 16/10/2026	פרטי הבודק: אינג' אסף מרום - יועץ בטיחות

ממצאים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול

כללי:

- הממצאים אותרו מתוך השוואת המצב הקיים עם סטנדרטים נדרשים המפורטים ברשימות מנחות לעריכת מבדק, המצויות גם ברשימות המקומיות וברשות ממוני הבטיחות המחוזיים.
 - הממצאים ערוכים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול באופן הבא:
 - תחומי בדיקה:** קישור הממצא לתחום הנבדק בחלוקה המצויה ברשימות המנחות שצוינו לעיל.
 - קדימות הטיפול:** קישור הממצא לקדימות הטיפול על פי הבנתו המקצועית של עורך המבדק, בחלוקה לשלוש רמות קדימות:
- קדימות 0 מתייחסת למפגע חמור במיוחד, המחייב להערכת עורך המבדק סגירה מידית של המקום/האתר במוסד החינוך ולאסור שימוש בו עד קבלת הודעה ממנהל הבטיחות ברשות או מנהל המוסד ויועץ בטיחות מטעם הבעלות על המשך שימוש.
- קדימות 1 מתייחסת למפגע בטיחותי אשר קיומו מחייב הסרתו המידית.
- קדימות 2 מתייחסת לליקוי בטיחותי המחייב טיפול של הרשות המקומית/הבעלות בתכנית עבודה סדורה.

פירוט הממצאים:

1. קדימות (0)

תחום הבדיקה	סעיף ברשימת מבדק	דרישה	הממצא, מיקומו ומהותו
1. לוחות חשמל	9.1	לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים. הארונות והלוחות יהיו סגורים עם סידורי נעילה, ולא יהיו חלקים חשופים בלוחות.	ארון החשמל הקומתי במסדרון קומה א', ליד כיתה ד'2, פתוח וללא סידורי נעילה. חסר מכסה סגירה פנימי, ולכן רכיבי החשמל והחיווט חשופים. - סכנת התחשמלות.



2. קדימות (1)

תחום הבדיקה	סעיף ברשימת מבדק	דרישה	הממצא, מיקומו ומהותו
1 תשתיות	3.1	החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג.	בחצר המרכזית, ליד הברזיות, אבני ריצוף שקועות ובולטות ומכסה שוחה שבור. - סכנת מעידה/נפילה.
2 גדר	3.30	בכל חלקי הגדר, לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.	בגדר ההיקפית בצד המזרחי של החצר שני מוטות כפופים ושבורים, עם קצוות חדים בגובה התלמידים. - סכנת פציעה.
3 מתקני משחקים	3.44	רכיבי המתקן יהיו שלמים ויציבים, ללא חלקים חסרים, רופפים או שבורים.	במתקן הטיפוס בחצר כיתות א'-ב' חסר שלב בסולם העלייה למשטח. - סכנת נפילה/פציעה. יש לגדר את המתקן עד לתיקון ולאישור בודק מוסמך.
4 דלתות	5.24	בדלתות עם אלמנט זכוכית, הזיגוג יהיה מחומר בלתי מתנפץ: זכוכית מחוסמת, זכוכית ביטחון דו-שכבתית, פוליקרבונט וכדומה.	בדלת הכניסה לכיתה ב'3 צוהר מזכוכית רגילה, סדוק ושבור בפינתו, עם שוליים חדים. - סכנת חתכים. יש להחליף לזיגוג בלתי מתנפץ.
5 מעקים ומסעדי יד	5.35	בכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על 3 יותקן מעקה יציב בגובה 1.10 מ' לפחות, ברציפות לאורך כל מהלך המדרגות.	במהלך המדרגות היורד מהחצר העליונה למגרש הכדורסל חסר מעקה בצד הפתוח: המעקה פורק ונותרו שני עמודונים חתוכים. - סכנת נפילה/פציעה.



3. קדימות (2)

תחום הבדיקה	סעיף ברשימת מבדק	דרישה	הממצא, מיקומו ומהותו
1 ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת מכ"ר 523, ויבדקו פעם בשנה לכל הפחות.	במטף האבקה ליד הכניסה לאולם הספורט תלויה הביקורת ישנה ובלויה, והבדיקה השנתית לא בוצעה. - אין ודאות לתקינות המטף בשעת חירום.
2 דלתות	5.25	על הדלת יותקן מחזיר הידראולי להאטת פתיחתה וסגירתה. בכיתות א'-ו' יותקן מגן אצבעות בצד הצירים.	בכיתות ד'1 ו-ד'3 מחזיר ההאטה אינו תקין והדלת נטרקת. בדלת היציאה לחצר הצפונית חסר מגן אצבעות בצד הצירים. - סכנת מחיצת אצבעות.

תחום הבדיקה: אישורים נדרשים

תחום הבדיקה - אישורים נדרשים	נדרש?
1 ציוד כיבוי אש	✓
2 מערכת גז	✓
3 תקרות תלויות	✓
4 חשמלאי בודק	✓
5 חשמלאי מוסמך	✓
6 מערכות משחקים	✓



בברכה,
אינג' אסף מרום - B.Sc מהנדס בניין וממונה בטיחות
עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מגדלור בטיחות