

דוח פיקוח עליון - אדריכל/מעצב פנים




כתובת: רחוב הזית 12, רמת השרון

משרד אדריכלים: שקד ברנע אדריכלים בע"מ

נוכחים בסיום:

- משה אזולאי - מנהל עבודה
- אלון גרוס - מנהל פרויקט
- מיכל אדלר - אדריכלית מטעם משרד שקד ברנע אדריכלים בע"מ

טבלת ממצאים מהסיום בשטח

נושא	תיאור הליקוי	תמונת הליקוי	תמונה מהתכנית
1 בניה	יש להשלים מחיצת גבס בקומה 7 בדירה 26 באזור המסדרון עפ"י תכנית הדייר (מצורפת התכנית)		
2 חשמל	יש להסיט שקע חשמל בחדר הרחצה בדירה 26 עפ"י תכנית החשמל של הדייר		
3 מטבח	רוחב נישת המקרר במטבח בדירה 31 אינו תואם את תכנית המטבח. יש להרחיב את הנישה לפני מדידת הארונות		

נמדד 86 ס"מ, נדרש 92 ס"מ

טבלת ממצאים מהסיור בשטח (המשך)

נושא	תיאור הליקוי	תמונת הליקוי	תמונה מהתכנית
4 דלת כניסה	יש לתקן גומיה קרועה במשקוף דלת הכניסה בדירה 31		
5 תקרה	יש לתקן סדק במישק לוחות הגבס בהנמכת התקרה בסלון דירה 31 ולבצע שפכטל וצבע מחדש		

תוכניות מצורפות

שם הקובץ	תיאור הקובץ	
1 דירה 26 - תכנית שינוי דייר.pdf	תכנית מצורפת דירה 26 - מחיצות	צפיה בקובץ
2 דירה 26 - תכנית חשמל ותקשורת.pdf	תכנית מצורפת דירה 26 - חשמל	צפיה בקובץ
3 דירה 31 - מטבח מבט על.pdf	תכנית מצורפת דירה 31 - מטבח	צפיה בקובץ
4 דירה 31 - תכנית הנמכות גבס ותאורה.pdf	תכנית מצורפת דירה 31 - הנמכות גבס	צפיה בקובץ

Michal Adler

מיכל אדלר - אדריכלית
שקד ברנע אדריכלים