



תאריך: 16/10/2026

לכבוד: אופק-לביא יזמות בע"מ

מבדק בטיחות בעבודה באתר בנייה

כתובת: שדרות הגפן 40, רחובות

שם היזם: אופק-לביא יזמות בע"מ

שם האתר: גני הגפן - בניין 3

תאריך הביקורת: 16/10/2026

שם מנהל פרויקט: רונית בכר

שם הקבלן: ד.נ. ברק הנדסה אזרחית בע"מ

כתובת האתר: שדרות הגפן 40, רחובות

שם מבצע הביקורת: עמרי שגיא

שם מנהל עבודה: גל אשכנזי

שמות משתתפים בסיור:

- גל אשכנזי - מנהל עבודה
- רונית בכר - מנהלת פרויקט מטעם היזם
- שלמה אדרי - נציג הקבלן

רמת סיכון כללית לדוח: **לא תקין**

מנהל עבודה נוכח בשטח בזמן הסיור: **כן**

עוזר בטיחות נוכח בשטח בזמן הסיור: **לא**

ארגון אתר

הנושא הנבדק	סטטוס	הערות/המלצות לתיקון	לוח לביצוע	תמונות
1 בכניסה לאתר שילוט בעלי תפקיד - מנהל עבודה	תקין	השלט מעודכן ובו פרטי היזם, הקבלן ומנהל העבודה ומספרי טלפון לשעת חירום.		
2 הצבת שילוט בטיחות בהתאם לסיכונים	תקין			
3 גידור אתר הבנייה	תקין חלקי	הגדר ההיקפית רציפה, אך לאורך המדרכה רשת הצל קרועה ומשתלשלת אל מעבר הולכי הרגל. יש לתקן ולקבע את הרשת.	תוך 48 שעות	
4 נעילת שער אתר בנייה	תקין			



ארגון אתר (המשך)

תמונות	לוח לביצוע	הערות/המלצות לתיקון	סטטוס	הנושא הנבדק	
		תיק עזרה ראשונה מלא ומסודר במשרד האתר.	תקין	הימצאות תיק עזרה ראשונה	5
	תוך 3 ימים	נמצאו 3 מטפים בלבד, ובקומה 4 וז התלייה ריק. יש להשלים מטף ולוודא תווית ביקורת בתוקף.	לא תקין	הימצאות לפחות 4 מטפים 6 ק"ג אבקה	6
			תקין	שירותים כימיים	7

הדרכת עובדים בבטיחות

תמונות	לוח לביצוע	הערות/המלצות לתיקון	סטטוס	הנושא הנבדק	
		פנקס ההדרכה במשרד האתר, כולל חתימות העובדים על ההדרכות האחרונות.	תקין	הימצאות פנקס הדרכה מעודכן	1
	תוך 48 שעות	4 עובדים חדשים של קבלן הטיח הודרכו בתדריך הבוקר, אך טרם חתמו על תמצית המידע. יש להשלים את התיעוד.	תקין חלקי	הדרכת עובדים חדשים	2
			תקין	הדרכת שער לקבלני משנה	3
	מייד	לשני עובדי קבלן הפיגומים אישור הדרכה לעבודה בגובה שפג תוקפו ב-08/2026. אין להעסיקם בעבודה בגובה עד לחידוש ההדרכה.	לא תקין	הדרכה והסמכה בבטיחות עבודה בגובה	4



אישורי הסמכות וכתב מינוי

הנושא הנבדק	סטטוס	הערות/המלצות לתיקון	לוח לביצוע	תמונות
1 הסמכת מנהל עבודה לבנייה ובנייה הנדסית	תקין	גל אשכנזי רשום במרשם מנהלי העבודה. המינוי דווח בטופס המקוון והעתקו בפנקס הכללי.		
2 הסמכת עוזר בטיחות	תקין			
3 הסמכת מפעיל מעלית משא	תקין			
4 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתרים), התשנ"ג-1992. תוספת חמישית תקנה 18(ג)	לא תקין	לאתר שמכוון את הרמות העגורן לא נמצא כתב מינוי חתום. אין לבצע הרמות ללא אתר ממונה.	מיידי	

שימוש בצידוד מגן אישי

הנושא הנבדק	סטטוס	הערות/המלצות לתיקון	לוח לביצוע	תמונות
1 כובע מגן	תקין	כל העובדים שנצפו בשטח חבשו כובעי מגן, כולל עובדי קבלני המשנה.		
2 נעלי בטיחות S3	תקין			
3 אפודים זוהרים תקינים ותקינים	תקין			
4 מגיני אוזניים	תקין	העובד בחיתוך במשורר דיסק השתמש במגיני אוזניים.		

שימוש בציוד מגן אישי (המשך)

תמונות	לוח לביצוע	הערות/המלצות לתיקון	סטטוס	הנושא הנבדק	
			תקין	משקפי מגן	5
		העובדים בהתקנת המעקות בקומה 7 עם רתמות תקינות, מחוברות לנקודות עיגון.	תקין	הימצאות ציוד מגן אישי לעבודה בגובה	6

פיגומים וסולמות, משטחי מעבר

תמונות	לוח לביצוע	הערות/המלצות לתיקון	סטטוס	הנושא הנבדק	
		סולם הגישה לפיגום קשור, יציב ובולט כ-1 מ' מעל משטח היציאה.	תקין	סולמות מותקנים בצורה מקצועית, ועל-פי דרישת התקנות או התקן הישראלי לסולמות	1
			תקין	עבודה מעל סולמות, העובדים משתמשים בסולמות בצורה מקצועית ובטיחותית	2
	מייד	בפיגום החזיתי בקומה 5 חסר לוח במשטח העבודה ליד המעקה ונוצר פתח נפילה. סיכון שאינו קביל: הפיגום סומן אסור לשימוש עד להשלמה ולאישור בודק מוסמך.	חמור מאוד	גידור הפרשי גובה בפיגומים	3
		הפיגום הנייד בעבודות הטיח בקומת הקרקע תקין, עם מעצורים בכל הגלגלים.	תקין	כולל מעקות, סולם עלייה, אלכסונים, מעצור ב-4 הגלגלים	4



הערות:

1. יש לטפל בליקויים המפורטים בדוח זה.
2. לא דווח על תאונות עבודה.
3. דווח על 4 עובדים חדשים שנקלטו באתר השבוע.
4. יש לספק ולוודא שימוש בציוד מגן אישי מתאים מול הסיכונים בעבודה.
5. יש לבצע הדרכות בטיחות ספציפיות בנוסף להדרכת בטיחות לעובד חדש.
6. יש לבצע עבודה בגובה רק ע"י עובדים מוסמכים ובהתאם להוראות התקנות לעבודה בגובה.
7. המנהלים בשטח יגבירו את הפיקוח על העבודות הנעשות בשטח. לפי הצורך יש לזמן לשימוע פנימי במקרה של עבירת בטיחות.
8. הליקוי שסומן "חמור מאוד" (גידור הפרשי גובה בפיגומים) הוא סיכון שאינו קביל. הוא דווח מיד למזמין, למבצע הבנייה ולמנהל העבודה, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025.



אינג' עמרי שגיא - בקר בטיחות
רום-שגיא - בטיחות בעבודה