



-מנחה לתחזוקת מקלטים ולשימוש דו תכליתי במקלטים ברשויות המקומיות-

נספח ג

טופס בדיקת מקלט

פרטים כלליים	
1	רשות מקומית עיריית גבעתיים - מחלקת חירום וביטחון
2	מספר המקלט 14
3	כתובת רחוב השומר 7, גבעתיים (בגינה הציבורית)
4	סוג המקלט ציבורי, תת-קרקעי
5	שטח וקיבולת 96 מ"ר נטו, כ-160 נפשות
6	שימוש דו-תכליתי מועדון נוער של הרשות, פעילות בשעות אחר הצהריים
7	אחראי המקלט יוסי מזרחי, אב בית מטעם הרשות (מחזיק המפתח)
8	תאריך ושעת הבדיקה 10:00, 16/10/2026
9	בדיקה קודמת 12/2025 - כשירות טובה

נושא לבדיקה	כמות	משקל הסעיף	ציון	הערות
1 סביבת המקלט ודרכי הגישה	8	9	דרך הגישה פנויה ומוארת, אין חומרים דליקים בסביבה. מכל הגז הקרוב במרחק 6 מ'.	
2 שילוט והכוונה	6	6	שלט ההכוונה ברחוב דהוי ואין סימון פולט אור על דלת הכניסה.	
3 דלתות הדף וגז	2	12	8	סיבוב הדלתות תקין. אטם הגומי בדלת הפנימית סדוק לאורך כ-40 ס"מ.
4 פתח מילוט: חלון הדף, סולם ושבכה	1	10	5	חלון ההדף נפתח בקושי (צירים חלודים) והשבכה בפיר המילוט חסומה בעציצים מבחוץ.
5 מערכת אוורור וסינון	1	14	9	המאוורר פועל בחשמל ובהפעלה ידנית. המסנן בתוקף, טיפול יצרן אחרון 03/2026.
6 קירות, תקרה ורצפה, איטום	10	7	רטיבות וקילוף צבע בקיר הצפוני, ללא חדירת מים פעילה.	
7 לוח חשמל, שקעים ומפסקים	1	8	9	הלוח תקין ומשולט, בתי התקע מוגני מים.
8 תאורה ותאורת חירום	10	8	6	2 מתוך 10 גופי התאורה אינם פועלים. תאורת החירום בכניסה לא נדלקה בבדיקה.

נושא לבדיקה	כמות	משקל הסעיף	ציון	הערות
9 מים: ברזים ומכלי מי שתייה	2	8	9	הברזים תקינים, מכלי המים נקיים ושלמים.
10 שירותים, מחסומי רצפה ומשאבת ביוב	2	8	8	שני תאי השירותים תקינים, משאבת הביוב הופעלה ופועלת.
11 ניקיון והדברה	4	4	9	המקלט נקי ומאוורר. הדברה אחרונה 08/2026.
12 ציוד ושימוש דו-תכליתי	4	4	8	ציוד מועדון הנוער תופס כ-15% משטח המקלט (עד 20% מותר) וניתן לפינוי מהיר.

סה"כ ציון מספרי: 77

ציון הערכה: ● כשירות טובה (75-90)

הערות כלליות של הבקר:

1. לטיפול מיידי (עד 7 ימים): שחרור חלון ההדף, פינוי השבכה בפיר המילוט ותיקון תאורת החירום בכניסה.
2. לטיפול עד 30 יום: החלפת אטם הגומי בדלת הפנימית, החלפת 2 גופי תאורה, חידוש שלט ההכוונה וסימון פולט אור.
3. בדיקת איטום הקיר הצפוני ע"י מהנדס או הנדסאי, במסגרת הבדיקה השנתית.
4. השימוש הדו-תכליתי יכול להימשך, בתנאי שהציוד יפונה מיד עם הוראת פיקוד העורף.

תמונות מהסיוור



מערכת האוורור והסינון



דלת ההדף בכניסה למקלט

שם הבקר: אינג' דוד קורן, צור-רם מהנדסים

מספר גדוד: 6

מחוז: דן